

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari kegiatan kerja praktik pada PT. Telkom Infra *Maintenance* Reg V Jatim Balnus diperoleh kesimpulan sebagai berikut ;

1. Pada saat *monitoring server* perlu dilakukan pengecekan secara berulang dengan cara melakukan tes *ping* secara berkala untuk memastikan *port* berjalan sebagaimana mestinya.
2. Perangkat yang sudah rusak tidak boleh dijual bebas karena dari pihak kantor akan melakukan pengarsipan jika dirasa sudah cukup banyak maka akan dikubur atau dibakar.
3. Pada saat pergantian komponen harus sangat teliti karena komponen tersebut kecil dan susah di pegang, maka dibutuhkan kaca pembesar untuk bantuan penglihatan.

B. SARAN

Berdasarkan pemantauan *server* dan *data* proses, adapun saran yang diberikan yaitu ;

1. Apa bila terjadi permasalahan pada *server* harap melakukan tindakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sebelum melakukan konfigurasi GPON sebaiknya membaca dahulu modul dari GPON ZTE C300.
2. Saat pemasangan dan pelepasan komponen di PCB harus sangat teliti supaya komponen atau PCB tidak rusak.