

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemasangan internet pada bank bukopin sukses dilakukan, Hal ini ditandai dengan keberhasilan tes *ping* pada internet bank bukopin.
2. Hasil sambungan yang baik *loss*nya bernilai 0.00 dB

B. SARAN

1. Teknisi Lintasarta harus lebih teliti saat menyambungkan kabel, agar tidak ada *loss* pada kabel.
2. Teknisi Lintasarta seharusnya mengenakan alat keselamatan kerja seperti *safety helmet* dan sabuk pengaman saat sedang bekerja di lapangan.