

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tahapan *survey* dilakukan agar dapat mengetahui kemungkinan terjadinya kendala pada saat proses *install-asi new site* baik dari sisi pondasi maupun tower, sehingga dapat segera ditangani.
2. *Install-asi new site* dilakukan agar daerah yang belum terjangkau layanan dari suatu provider, sehingga *customer* dapat menikmati layanan yang diberikan oleh suatu provider.
3. Standar pemasangan harus sangat diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan layanan yang akan diberikan ke konsumen dan ketahanan alat, jika pemasangan tidak memenuhi standar maka banyak kemungkinan yang terjadi seperti layanan kurang bagus dan sebagainya.

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan pada saat proses *install-asi* baik dari BTS bawah dan BTS atas, karena ada beberapa hal yang sebenarnya belum memenuhi standar pemasangan yang sudah ditetapkan.
2. Mempersingkat waktu dalam proses *install-asi*, karena dalam proses *install-asi new site* di Area Sragen ini hampir memakan waktu lebih dari 1 minggu.
3. Perlu adanya penningkatan layanan dari provider, karena masih banyak daerah yang belum terjangkau.

