

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan Kegiatan

1. Mengetahui cara untuk mengoprasikan Aplikasi *PHU SMART*
2. Mengetahui cara *moving* pada *site CBN491 BAND 2100 LTE*
3. Mengetahui cara untuk melakukan *MOC* dan *MTC*
4. Mengetahui cara mengoprasikan software *GENEX ASISSTANT*
5. Mengetahui cara pengambilan *Speed test DOWNLOAD* dan *UPLOAD*

5.2. Saran Kegiatan

1. Saat melakukan kegiatan Drive Test sebaiknya alat dan bahan dicek terlebih dahulu.
2. Terdapat kendala saat melakukan *Drive Test* yaitu Aplikasi *PHU SMART* sering gagal *login* dikarenakan terdapat *update* yang secara tiba-tiba.
3. Pada saat melakukan pengecekan jaringan biasanya terdapat jaringan yang kualitasnya menurun dikarenakan jam