

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam melakukan approve pemasangan tiang pada area baru inputan material dari teknisi menjadi faktor penting, apabila material yang di inputkan tidak sesuai dengan yang di lapangan maka kemungkinan besar perusahaan akan menolak untuk meng approve.
2. Gambar pada saat review tiang sangat penting dalam langkah peng approve an tiang pada area baru ini, apabila gambar yang dikirimkan tidak sesuai dengan ketentuan meskipun pemasangannya sudah sesuai prosedur, maka gaji dari teknisi bisa tidak turun.
3. Layanan 2P(INET+VOICE) lebih digemari oleh msayrakat dibandingkan layanan lainnya

B. SARAN

1. Pada saat melakukan approve pemasangan tiang pada area baru harus dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan rekap harian.
2. Dalam pembuatan rekap harian sebaiknya mengecek ulang apakah sudah sesuai dengan data hasil rekap terbaru.
3. Jangan sungkan untuk bertanya kepada pembimbing lapangan jika ada yang belum dipahami agar tidak terjadi kekeliruan pada saat praktik kerja lapangan.