

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. PDA atau pindah alamat layanan Indihome hanya bisa dilakukan apabila masih dalam satu ruang lingkup ODP dan satu Datel.
2. Setiap pemasangan memiliki nilai redaman yang berbeda - beda tergantung pada panjang kabel yang digunakan dan kualitas konektor.
3. Rekap data pasang baru dan PDA lebih bagus dilakukan perhari, apabila diakhir bulan maka kurang efisien.

#### **B. SARAN**

1. Pada saat melakukan rekap data, diharapkan penulis agar lebih teliti saat melakukan rekap.
2. Teknisi yang bertugas diharapkan lebih lengkap dalam menulis parameter yang digunakan, agar tidak ada penanda dan lebih cepat dalam melakukan rekap.