## **BAB IV**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kerja Praktik dan analisis penanganan gangguan jaringan di PT Telkom Indonesia Datel Brebes dapat disimpulkan bahwa kegiatan Kerja Praktik ini memfasilitasi penulis untuk memahami:

- Memahami alur pemasangan jaringan internet secara teori dan praktik dari mulai ketersediaan jaringan siap pakai sampai aktivasi jaringan internet
- 2. *Optical Power Meter* digunakan untuk mengetahui suatu jaringan berfungsi dengan baik dan mengukur redaman *point to point*.
- 3. Visual Fault Locator digunakan untuk mengetahui kerusakan kabel
- Mengetahui bagaimana penanganan gangguan yang baik dan benar serta langkah langkahnya agar sesuai standar yang sudah ditetapkan PT. Telkom Indonesia

## B. Saran

Saran – saran yang dapat diberikan berdasarkan pengalaman PKL yang telah dilaksanakan atara lain :

- 1. Untuk proses pemasangan baru dan penanganan gangguan harus menggunakan tenaga yang sudah ahli.
- 2. Gunakan bahan dan alat yang berkualitas sehingga akan minim gangguan dan kerusakan ke depannya.
- 3. Perhatikan *baterai* dari alat alat yang digunakan untuk mendukung pekerjaan lapangan.
- 4. Selalu perhatikan K3 dalam bekerja agar tercipta suasana kerja yang aman dan nyaman tanpa gangguan.